

News Release

平成25年4月9日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 (うち石油ストーブ(開放式)1件)

1件

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因が疑われる事故

7 件

- (うちコーヒーメーカー1件、電気洗濯乾燥機1件、電子レンジ1件、 I H調理器1件、空気圧縮機1件、扇風機1件、温水洗浄便座1件)
- 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因か否かが特定できていない事故 1件 (うち電気蓄熱式湯たんぽ1件)
- 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議(※) において、審議を予定している案件 該当案件無し
 - 1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。
 - ※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

(管理番号A201200039及びA201200083を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1)三洋電機株式会社が製造した電子レンジについて(管理番号A201300010)

①事故事象について

三洋電機株式会社が製造した電子レンジを使用中、その場を離れ戻ったところ、異 臭とともに当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損しま した。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール (無償改修) について

同社は、当該製品を含む対象機種(下記③)について、製品内部の電源コードと基板を接続する配線に製造時の不具合があり、使用に伴って接触不良が生じ、接続部が発熱して電源コード被覆が発火し、製品内の冷却用ファンに延焼して火災に至る事故が発生していることから、事故の再発防止を図るため、平成20年6月20日にホームページへの情報掲載を行うとともに、同年6月21日に新聞社告を掲載し、対象製品について、注意喚起及び無償改修(電源コードの交換及び難燃性を向上させた冷却用ファンへの交換)を実施しています。

また、同社では、平成21年6月9日から18日にかけて新聞社告を再度掲載、平成22年9月から当該リコール情報を掲載したチラシを作成して販売店等を通じ消費者に配布を行っています。更に平成23年2月から生活情報誌等に広告を掲載するとともに、同年4月から再度ダイレクトメールの発送を行っています。また、応答のない使用者に電話連絡や訪問を行う等引き続き注意喚起及び無償改修を呼び掛けています。

③対象製品等:対象機種、製造番号、改修対象台数

対象機種	製造番号	改修対象	対象機種	製造番号	改修対象			
		台数			台数			
EMO-S3 (HL)	043501~051500	8,000台	EMO-T6		11, 245台			
EMO-CH3 (HW)	023001~025000	2,000台	EMO-CH7	全ての製造番号	69, 151台			
EMO-SH1 (H)	006001~009000	3,000台	EMO-S7		27, 175台			
EMO-CH4		45,000台	EMO-KDH1		34, 341台			
EMO-S4	全ての製造番号	69,600台	EMO-MVP7		3,990台			
EMO-H40		17,800台	EMO-T7		12,803台			
EMO-CH5		67,600台	EMO-CH8		86,856台			
EMO-S5		34, 400台	EMO-S8		29, 509台			
EMO-ME5		3, 700台	EMO-BC8		5, 586台			
EMO-MVP5		5,800台	EMO-TH5		11, 970台			
EMO-T5		18, 500台	EMO-S9		19, 152台			
EMO-CH6		66,810台	EMO-CH9		92, 568台			
EMO-S6		31, 355台	EMO-TH6		7, 980台			
EMO-H60		9, 450台	EMO-CH8FF		1,680台			
EMO-MVP6		3,900台	EMO-SJ9		4, 788台			
			EMO-CH10		78,999台			
合 計 884								

- ※平成12年6月~平成19年9月の間に製造されたもの
- ※「EMO-CH8FF」は、Francfrancブランド

平成20年6月20日からリコールを実施 改修率 16.3%(平成25年2月28日現在)


対象製品の外観及び確認方法

1)対象製品の外観



(写真はEMO-T5)

2) 対象製品の確認方法



④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う無償改修を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

(三洋電機株式会社の問合せ先)

オーブンレンジ相談室

電 話 番 号:0120-34-1105

受付時間:9時~17時(土・日・祝日を除く。)

ホームページ: http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/080711.html

(2)株式会社永泰産業が輸入し、株式会社テスコムが販売した I H調理器について(管理番号A201300011)

①事故事象について

株式会社永泰産業が輸入し、株式会社テスコムが販売したIH調理器から発煙し、 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中 です。

②当該製品のリコール (無償点検・修理) について

株式会社永泰産業及び株式会社テスコムは、対象製品(下記③)について、メイン基板の電気部品(コンデンサー等)の不良により出火に至るおそれがあることから、平成23年3月18日にホームページに情報を掲載して注意喚起を行い、更に、家電量販店等を通じてダイレクトメールの送付や店頭告知を行い、対象製品について無償点検・修理(コンデンサーの交換等)を実施しています。

③対象製品等:商品名、型式、販売期間、改修対象台数

商品名	型式	販売期間	改修対象台数		
I H調理器(株式会 社テスコムブランド)	T I H 1 O 1	平成16年9月21日 ~ 平成19年5月21日	20,892台		

平成23年3月18日からリコールを実施 改修率 6.6% (平成25年2月28日現在)

対象製品の外観及び確認方法:型式名は、当該製品本体の底部に表示してあります。





④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検・修理を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

(問合せ先)

テスコムIH調理器相談窓口

電 話 番 号:0800-800-1443 (携帯電話・PHS可)

受付時間:9時~17時(土・日・祝日を除く。)

ホームページ:株式会社テスコム

http://www.tescom-japan.co.jp/info/2011/03/110318-604.html

株式会社永泰産業

http://www.eitai-sangyo.co.jp

(本発表資料の問合せ先) 消費者庁消費者安全課

(製品事故情報担当) 担 当:大木、長井、川舩

電 話:03-3507-9204(直通)

FAX: 03-3507-9290

(三洋電機株式会社が製造した電子レンジについての発表資料に関する問合せ先)

(株式会社永泰産業が輸入し、株式会社テスコムが販売した I H調理器についての発表資料に関する問合せ先)

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室 担当:宮下、古田、長沼 電話:03-3501-1707(直通)

FAX: 03-3501-2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種•型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201300009	平成25年3月21日	平成25年4月4日	石油ストーブ(開放式)	R-33	株式会社トヨトミ	火火 軽但1夕	当該製品を使用中、当該製品から出火する火 災が発生し、建物が全焼、1名が負傷した。現 在、原因を調査中。		

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種∙型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200039	平成24年3月19日	平成24年4月13日	コーヒーメーカー	EC-YM60	象印マホービン株式 会社 (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品の温度調整用サーモスタットの接点が溶着し、ヒーターが異常過熱したため、温度ヒューズ(過熱保護部品)が作動していたものと考えられるが、温度ヒューズが不良品であったことから、一時的に内部で再導通したため、出火に至ったものと推定される。	京都府	平成24年4月 17日にガス機器・イス機器・イスの製造のからである。 関すったでである。 大のできたしたものできたしたものになった。 は、かいないのできたいたものにある。
A201200083	平成24年4月2日	平成24年4月26日	電気洗濯乾燥機	ES-V300	シャープ株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品から衣類を取り出すためドアを開けたところ、内ドアのガラスが外れ、足に落下し、負傷した。調査の結果、当該製品は、内ドアのネジの締め付けが不十分であったため、使用による振動でネジの緩みが進行して外れ、ドアを開けた際に内ドアのガラスが脱落して左足に落ちたものと推定され、製品に起因する事故と考えられるが、内ドアのネジは容易には緩まず、ネジが緩んだ原因の特定には至らなかった。	佐賀県	平成24年5月8 日にガス機器・ 石油機器に関かる事製品である事製品がである。 か否でいなるできとしていたもの てたもの
A201300010	平成25年3月20日	平成25年4月4日	電子レンジ	EMO-T5	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、その場を離れ戻ったところ、異臭とともに当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	平成20年6月 20日からリコー ルを実施(特記 事項を参照) 改修率 16.3%
A201300011	平成25年3月29日	平成25年4月4日	IH調理器	TIH101 (株式会 社テスコムブラ ンド)	株式会社永泰産業 (株式会社テスコムブ ランド) (輸入事業者)	火災	当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼 損する火災が発生した。現在、原因を調査 中。	山形県	平成23年3月 18日からリコー ルを実施(特記 事項を参照) 改修率 6.6%

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種∙型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201300012	平成25年3月30日	平成25年4月4日	空気圧縮機	OM-1212	株式会社パオック (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	愛知県	
A201300014	平成25年3月18日	平成25年4月5日	扇風機	F-30L2D	松下精工株式会社 (現 パナソニック エ コシステムズ株式会 社)	火災	施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損 し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原 因を調査中。	大阪府	製造から15年 以上経過した 製品 4月4日に消費 者安全法の重 大事故等として 公表済
A201300015	平成25年3月28日	平成25年4月5日	温水洗浄便座	CH72S1NF	松下電工株式会社 (現 パナソニック株 式会社)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の便座への中継コードが断線していた状況を含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	4月4日に消費 者安全法の重 大事故等として 公表済

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201300013	平成25年2月20日	平成25年4月4日	電気蓄熱式湯たんぽ	重傷1名	当該製品をベッドの上に置いて蓄熱中、当該製品の上に手を載せていたところ、当該製品が破れ、お湯がかかり、火傷を負った。 取扱説明書で禁止している平らでないところで蓄熱していた状況 及び蓄熱中に使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認 競したのは、3月18 日 報告書の提出期限 を超過事業者に対し 厳重12に対し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件該当案件無し

コーヒーメーカー (管理番号: A201200039)



電気洗濯乾燥機 (管理番号: A201200083)



空気圧縮機 (管理番号: A201300012)



扇風機(管理番号: A201300014)

